




AIRDUCホースの切断方法

らせん鋼線で強化されたPUホースの切断について



できれば刃がギザギザのナイフを使って切りたい箇所を開いてください。

プライヤーで交差して、らせん鋼線を切断してください。また、余分な部分は切り取ってください。